

山佐系スロット 対策 [FGX-0Y①]



当メーカーの過去機種にてメイン基板とサブ基板間のハーネスの脱着による事例が発生しています。



「FGX-0Y①」は構造上可能なハーネス脱着や交換を事前に対策する部品です。

●対応機種

「S リノ SPYTMM」 「S スターパルサーYTCC」 「S ニューパルサーDX-VYTDD」 等

●対策箇所

所定の位置に両面テープで固定し、ハーネスの脱着・交換等を防ぎます。



取付け位置

- ・全てのゴト行為に対応出来るとは限りません。
- ・公安委員会届出済み（※受理されない地域もあります。事前に販売店にご確認ください。）

■お問い合わせ先■

■製造・販売■

株式会社エス・フォート

〒633-0062 奈良県桜井市粟殿583-4-306

TEL 0744-35-7505 FAX 0744-35-7506

<http://s-fort.jp/>